

CARETA PARA SOLDADOR CON LENTE MÓVIL

CARACTERÍSTICAS

- Suspensión de matraca
- Cumple con la norma ANSI Z87.1
- Careta fabricada en polipropileno de alto impacto
- Incluye 1 lente sombra #11 y 1 lente transparente

ENSAMBLE

1.-Inserte el tornillo (1) a través de la suspensión (2), el ajustador (3) y la careta (4) y apriete por ambos lados con la perilla (5).

2.-El retén (6), que esta situado en la parte superior de la perilla (5), insérterlo a través de el ajustador (se recomienda seleccionar el segundo o tercer agujero dependiendo del usuario).

INSTRUCCIONES DE COLOCACIÓN:

1.-Abra el ajuste superior y seleccione el ojillo en el cinturón, cuando los ojos queden frente a la ventana, esa será la altura correcta.

2.-Abra por completo el ajuste posterior (tipo matraca) coloque la careta en la cabeza y gire para correr el ajuste, sin apretar demasiado, verifique que antes de iniciar su uso no se mueva la careta de la cabeza.

3.-Seleccione el lente con las sombras necesarias según el trabajo a realizar (ver tabla de lentes).

4.-Baje la careta para protegerse.

MANTENIMIENTO

- 1.-Revise periódicamente las condiciones de su careta
- 2.-Es recomendable su limpieza esporádicamente
 - Desensamble la careta separando la suspensión del cuerpo y separando también el sistema de sujeción de cristales
 - La careta y sus componentes deben ser lavados sumergiéndolos en agua, frotándolos con un cepillo suave (excepto los lentes), utilizando un detergente neutro
- 3.-Evite el perforado de la careta


PRECAUCIÓN

- Los lentes de esta careta no son irrompibles, no protegen contra fuertes impactos, explosiones o líquidos corrosivos.
- Las ralladuras o roturas de los cristales reducen seriamente la visibilidad y la protección, es recomendable reemplazarlos inmediatamente.
- Puede provocarse severos daños contra la salud del usuario, si no se toman en cuenta las limitaciones, precauciones y mantenimiento que se indican.
- Esta es una careta para la protección de la cara, la parte frontal de la cabeza, cuello y oídos, contra la energía radiante de los trabajos propios de soldadura en general.
- Proteja la parte superior del pecho y la garganta de chispas y salpicadura. Revise nuestra línea de seguridad y protección de nuestro catálogo (**mandil, manga y polaina de carnaza**).

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado, NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (Factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, este será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

ENSAMBLE DEL SISTEMA DE SUJECIÓN



PARTES DE LA CARETA

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1) Tornillo (2 piezas) | 4) Careta |
| 2) Suspensión | 5) Perilla (2 piezas) |
| 3) Ajustador (2 piezas) | 6) Retén (2 piezas) |

LENTES SOMBRA

- 1) Con la careta invertida abra el lente móvil
- 2) Por la parte interior retire el retenedor de lente
- 3) Reemplace el lente según el trabajo a realizar
- 4) Coloque nuevamente el retenedor para fijarlo

LENTES DISPONIBLES

CLAVE	TIPO
SH3020	#10
SH3021	#11
SH3022	#12
SH3023	#14

- Se venden por separado
- Medida lente: 108 x 50 x 3mm
- Cuentan con certificado DIN y CE

