

MASKING TAPE

Estructura de la cinta:

Respaldo: Papel crepé 58 gr/m²

Adhesivo: Hule-resina

Color de línea: Crema



CLAVE	LARGO	ANCHO	MIN	MASTER
IP2002	50 m	3/4" (19.05 mm)	48	48
IP2003	50 m	1" (25.4 mm)	36	36
IP2004	50 m	1-1/2" (38.1 mm)	24	24
IP2005	50 m	2" (50.8 mm)	24	24


PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES
ESPESOR	85 micras
ADHESIÓN AL ACERO	26 Oz/in
ADHESIÓN AL RESPALDO	18 Oz/in
ADHESIÓN INSTANTÁNEA	28 Oz/in
ROLLING BALL	0.5 in
TENSILE SECO	15 Lb/in
% ELONGACIÓN	10% mínimo
FINCH HÚMEDO	16 Lb/in
HOLDING TEST	25 hrs (0%) Residuo
SHEAR	1300 min

CARACTERÍSTICAS


- **Sensitiva a la presión** por lo que se adhiere de inmediato al pegarla
- **Resistente al paso de solventes** lo cual evita que se desprenda fácilmente
- **Adhesivo vulcanizado** por lo que no deja residuos sobre placas y otros sustratos
- **Su temperatura máxima es de 80° C**

> VER página 2 para las definiciones de los parámetros

ALGUNAS APLICACIONES



DOMÉSTICO



PINTURA



CARPINTERÍA



AUTOMOTRIZ

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.

MASKING TAPE

SIGNIFICADO DE LOS PARÁMETROS

PARÁMETRO	SIGNIFICADO
ADHESIÓN AL ACERO	Esta prueba se realiza sobre una placa de acero con acabado espejo a un ángulo de 180° para conocer la sensación de adhesividad instantánea. Se coloca el masking sobre este sustrato y se realiza la prueba de adhesividad.
ADHESIÓN AL RESPALDO	Mide la fuerza que se debe utilizar para desembobinar el masking. Si tiene un valor demasiado alto, el masking podría sentirse muy apretado y con valores bajos al momento de desembobinar el masking podría tener un efecto yoyo, es decir, que no se presenta ningún tipo de resistencia. En esta prueba también puede utilizarse un balín para conocer la adhesión.
ROLLING BALL	
ADHESIÓN INSTANTÁNEA	Esta prueba indica la sensación de adhesividad al momento de colocar el masking sobre un sustrato (placa de acero).
TENSILE SECO	Fuerza que soporta el masking seco antes de que pierda sus propiedades físicas o se rompa. Punto de ruptura en estado seco.
TENSILE HÚMEDO (FINCH)	Fuerza que soporta el masking húmedo antes de que pierda sus propiedades físicas o se rompa. Punto de ruptura en estado húmedo.
% ELONGACIÓN	Porcentaje de deformación que la cinta soporta cuando se le aplica una fuerza (se estira) antes de romperse.
HOLDING TEST	Tiempo que tarda el masking sobre un sustrato sin dejar residuo. En el caso del papel puede desgarrarlo.
SHEAR	Esta prueba mide la permanencia del masking expuesto a un peso constante.